



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123 Versión 1



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR


DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	SAYAXCHE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL MIRADOR
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-10 0050-41	FECHA:	24/04/2024



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente 



Firma y Sello Director Centro Educativo 



Todos los documentos que se encuentran en el sitio Web del Sistema de Gestión de la Calidad son los documentos actualizados y controlados.



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123 Versión 1

Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	SAYAXCHE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL MIRADOR
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-10 0050-41	FECHA:	24/04/2024




Foto 7: Sustitución de puerta de metal por Puerta de metal troquelada




Foto 8: Cambio de pintura en fachada actual por Pintura de Aceite

Empty space for additional notes or photos.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]

Firma y sello del Presidente



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro El

