

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIAMENTE DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	<i>Peten</i>	MUNICIPIO:	<i>Sayaxché</i>
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	<i>Escuela oficial de párvulos</i>	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	<i>Cas. (Caribe) San José Caribe</i>
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	<i>17-70-0051-42</i>	FECHA:	<i>19/04/2024</i>



F PISO MORROÑOSO

LAMINAS Y BIGAS EN MAL ESTADO Y 2 AULA SIN PINTURA



PUERTAS DE MADERAS



Foto 3:



F



Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]
Firma y sello del Presidente de la OPE
OFICINA DE PARVULOS
CENTRO EDUCATIVO PUBLICO SAN JOSE CARIBE PETEN

[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público
DIRECCION
ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS
CENTRO EDUCATIVO PUBLICO SAN JOSE CARIBE PETEN