



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO	PETÉN	MUNICIPIO:	SAYAXCHÉ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SANTA FE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	17-10-0064-43	FECHA:	05/09/2024



Foto 1: Aula 1. Sustitución de piso de torta de concreto.



Foto 2: Aula 2. Sustitución de piso de torta de concreto.



Foto 3: Corredor. Sustitución de piso de torta de concreto.




Foto 4: Aula 3. Sustitución de piso de torta de concreto.



Foto 5: Reparación de cerco de alambre de pua.




Foto 6: Sustitución de puerta.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Carlos Polán Tux
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

