



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-12:  
Versión 1

Ministerio de Educación  
Guatemala

CIENCIAS DETERMINADAS: +A2:Q26J64A2:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SAYAXCHE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M. CASERÍO SANTA MONICA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO SANTA MONICA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-10-0066-43	FECHA:	9/09/2024



Foto1: Pintura en muros exteriores



Foto 2: Pintura en muros interiores



Foto 3: Pintura en muros interiores



Foto 4: Sustitucion de piso de torta de concreto



Foto 5: Sustitucion de deposito de agua de 1100 LT



Foto 6: Sustitucion de pila de cemento de dos lavaderos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Oscar Perez P.*  
Firma y sello del Presidente de la OPE DE FAMILIA



*[Signature]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

