



Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-12  
Versión

ACCIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: +A2

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Sayaxché
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M. Caserío Santa Mónica	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Santa Mónica
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-10-0066-43	FECHA:	30/10/2024



Foto1: Pintura en muros exteriores



Foto 2: Pintura en muros interiores




Foto 3: Pintura en muros interiores



Foto 4: Sustitucion de piso de torta de concreto



Foto 5: Sustitucion de deposito de agua de 1100 lt



Foto 6: Sustitucion de pila de cemento de dos lavaderos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Oscar Perez P.*

Firma y sello del Presidente de la O.P.P.



*[Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

