



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-12:
Versión 1

Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Sayaxché
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M. Caserío Santa Mónica	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Santa Mónica
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-10-0066-43	FECHA:	2/12/2024



Foto1: Pintura en muros exteriores



Foto 2: Pintura en muros interiores



Foto 3: Pintura en muros interiores



Foto 4: Sustitucion de piso de torta de concreto



Foto 5: Sustitucion de deposito de agua de 1100 lt



Foto 6: Sustitucion de pila de concreto de dos lavaderos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la O.P.F.	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

