

REGISTRO FOTOGRÁFICO

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	SAYAXCHE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LA TORRE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-10-0067-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	17 DE MARZO 2024




Foto 1: LA FACHADA PRINCIPAL DE LAS AULAS QUE REQUIEREN INTERVENCIÓN.



Foto 2: AULA (A, B, C Y D), LOS MARCOS DE LAS VENTANAS MUESTRAN VIDRIOS ROTOS Y EL ALUMINIO ESTÁ DETERIORADO.



Foto 3: LA PUERTA DE LOS BAÑOS PRESENTA UN ESTADO DETERIORADO, CON METAL OXIDADO Y MADERA RAJADA Y HÚMEDA.



Foto 4: EL TECHO DE LA BATERÍA DE BAÑOS PRESENTA FILTRACIONES Y LAS LETRINAS DE CONCRETO ESTÁN EN MAL ESTADO.




Foto 5: EL ACCESO Y EL INICIO DE LA VISITA AL ESTABLECIMIENTO.



Foto 6: UNA FOTOGRAFÍA CON EL DIRECTOR Y OPF AL CONCLUIR LA VISITA DE CAMPO.


  
 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA  
 CASERIO LA TORRE  
 SAYAXCHE

Firma y Sello del Presidente de la OPF

Pablo Roberto Guzman Alvarado  
 ARQUITECTO  
 Colegiado: 7131

Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa