



PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS
CON FINANCIAMIENTO EXTERNO

PRA-FOR-90
Versión 4

HOJA 1/2

REGISTRO FOTOGRAFICO DE AVANCE

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	SAYAXCHE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO NUEVA PALESTINA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-10-0071-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	16/07/2024



Foto 1: REMOZAMIENTOS EN COCINA



Foto 2: REMOZAMIENTO EN COCINA



Foto 3: REMOZAMIENTOS EN COCINA



Foto 4: INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA



Foto 5: INSTALACION DE LAMINA Y COSTANERAS



Foto 6: INSTALACION DE POLLETON

[Handwritten signature]

Firma y sello del representante de la OPE




Pablo Roberto Guzmán Alvarado

[Handwritten signature]
ARQUITECTO

Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	SAYAXCHE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO NUEVA PALESTINA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-10-0071-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	16/07/2024
			
Foto 1: INSTALACION DE LAMINA		Foto 8: INSTALACION DE POLLETON	
			
Foto 9: INSTALACION DE POLLETON		Foto 10: INTALACION DE ESTRUCTURA	
			
Foto 11: FOTOGRAFIA EN ESTABLECIMIENTO		Foto 12: FOTOGRAFIA CON OPF Y DIRECTOR	

[Handwritten signature]



Pablo Roberto Guzmán Alvarado
ARQUITECTO
Colegiado: 7131

Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa