

HOJA 3/3

REGISTRO FOTOGRÁFICO			
DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	SAYAXCHE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LAS PACAYAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-10-0077-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	12 DE MARZO 2024
			
Foto 1: FOTOGRAFÍA PANORÁMICA DEL ESTABLECIMIENTO.		Foto 2: FACHADA DE AULA (A)	
			
Foto 3: TECHO DE AULA (A), PRESENTA FILTRACIONES Y ESTRUCTURA DE MADERA EN DETERIORO.		Foto 4: MODULO DE BAÑOS CARECE DE LAVAMANOS.	
			
Foto 5: INGRESO AL ESTABLECIMIENTO, ACOMPAÑADO POR DIRECTOR Y OPF.		Foto 6: FOTOGRAFÍA CON EL DIRECTOR Y OPF AL FINALIZAR LA VISITA DE CAMPO.	



 Escuela Oficial Rural Mixta
 DE PADRES
 y de la Comunidad
 de Caserío Las Pacayas, Peten

Pablo Roberto Guzmán Alvarado
 ARQUITECTO
 Colegiado: 7131

 Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa