



PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS
CON FINANCIAMIENTO EXTERNO

PRA-FOR-90
Versión 4

HOJA 1/2

REGISTRO FOTOGRAFICO DE AVANCE

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	SAYAXCHE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL PUERQUITO RIO SALINAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-10-0079-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	17/07/2024



Foto 1: REMOZAMIENTOS EN MUROS DE COCINA



Foto 2: REMOZAMIENTO EN MUROS DE COCINA



Foto 3: REPELLO EN PAREDES



Foto 4: INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA



Foto 5: INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA



Foto 6: INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA

Rito J. J. J.

Firma y sello del Presidente de COPA



Pablo Roberto Guzmán Alvarado

Firma, Sello y No. de Colección del Evaluador de Campo del Programa



PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS
CON FINANCIAMIENTO EXTERNO

PRA-FOR-90
Versión 4

HOJA 2/2

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE			
DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	SAYAXCHE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL PUERQUITO RIO SALINAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-10-0079-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	17/07/2024



Foto 1: INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA



Foto 8: MATERIALES



Foto 9: INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA



Foto 10: INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA



Foto 11: FOTOGRAFIA EN ESTABLECIMIENTO



Foto 12: FOTOGRAFIA CON OPF Y DIRECTOR

Rita...

Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia



Pablo Roberto Guzmán Alvarado

Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa

COLEGIADO: 7131