

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	SAYAXCHE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PARCELAMIENTO LA ISLA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-10-0082-43	FECHA:	13/11/2024



Foto 1: Sustitución de ventanas estructuras metálica



Foto 2: Sustitución de piso cemento líquido



Foto 3: Sustitución de piso cemento líquido



Foto 4: Sustitución de piso cemento líquido



Foto 5: Fabricación e instalación de puertas metálica en baños




Foto 6: Sustitución de chapas para puertas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p><i>Joal Paqu caal</i> Firma y sello del Presidente de la OPF</p>	<p><i>[Signature]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
---	---

