

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	SAYAXCHE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PARCELAMIENTO LA ISLA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-10-0082-43	FECHA:	18/11/2024



Foto 1: Sustitución de ventanas estructuras metálica



Foto 2: Sustitución de piso cemento líquido



Foto 3: Sustitución de piso cemento líquido



Foto 4: Sustitución de piso cemento líquido




Foto 5: Fabricación e instalación de puertas metálica en baños



Foto 6: Sustitución de chapas para puertas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Joel Paau caal*

Firma y sello del Presidente de la OPF

*[Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

