

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Sayaxché
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Tezulutlan 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17 10 0084 43	FECHA:	03/03/2024



Foto1:
Sustitución de vidrios



Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluziac calibre 26



Foto 3:
Sustitución de puerta



Foto 4:
Preparación de piso de torta de concreto.




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

M.C.T.
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

