

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	peten	MUNICIPIO:	sayaxche
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío las Arenas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-10-0085-43	FECHA:	10/05/2024



foto1 1.1 sustitucion de lamina, por lamina troquelada aluzinc calibre 26



foto 2. 5.5 sustitucion de vidrio






foto 3. 5.5 sustitucion de vidrio



foto 4 5.5 sustitucion de vidrio



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

