



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	peten	MUNICIPIO:	sayaxche
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío las Arenas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-10-0085-43	FECHA:	14/05/2024



foto1 1.1 sustitucion de lamina, por lamina troquelada aluzimc calibre 26



foto 2. 5.5 sustitucion de vidrio



foto 3. 5.5 sustitucion de vidrio






foto 4 5.5 sustitucion de vidrio



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

