

REGISTRO FOTOGRÁFICO



DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	SAYAXCHE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LA ESPERANZA ARRIBA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-10-0096-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	17 DE MARZO 2024
			
			
			

Foto 1: LA FACHADA PRINCIPAL DE LA ESCUELA.

Foto 2: LOS SERVICIOS SANITARIOS CUENTAN CON UNA CUBIERTA EN MAL ESTADO.

Foto 3: COCINA, EL SUELO DE CONCRETO PRESENTA FISURAS Y LEVANTAMIENTO.


Foto 4: LAS PUERTAS DE MADERA DE LOS BAÑOS MUESTRAN DETERIORO Y CARECEN DE CERRADURA.

Foto 5: INGRESO Y EL INICIO DE LA VISITA AL ESTABLECIMIENTO.

Foto 6: FOTOGRAFIA CON DIRECTOR Y OPF AL TERMINAR VISITA DE CAMPO.


Firma y sello del Presidente de la OPR


CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA
D.R.M.
CASERIO LA ESPERANZA ARRIBA
SAYAXCHE, PETEN


Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa

Pablo Roberto Guzmán Alvarado
ARQUITECTO
Colegiado: 7131