




PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS
CON FINANCIAMIENTO EXTERNO

PRA-FOR-90
Versión 4

HOJA 1/2

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	SAYAXCHE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO PALESTINA II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-10-0097-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	18/07/2024
			
Foto 1: INSTALACION DE BARANDAS Y PUERTAS DE METAL.		Foto 2: INSTALACION DE PISO CERAMICO	
			
Foto 3: INSTALACION DE LAMINA		Foto 4: INSTALACION DE BARANDAS DE METAL CON PINTURA.	
			
Foto 5: INSTALACION BARANDAS DE METAL PINTADAS		Foto 6: INSTALACION DE PUERTA DE METAL PINTADA	

Manuela Chero

Firma y sello del Presidente de la OPR



Pablo Roberto Guzmán Alvarado
ARQUITECTO

Firma, Sello y No. de Control del Evaluador de Campo del Programa



PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS
CON FINANCIAMIENTO EXTERNO

PRA-FOR-90
Versión 4

HOJA 2/2

REGISTRO FOTOGRAFICO DE AVANCE

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	SAYAXCHE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO PALESTINA II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-10-0097-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	18/07/2024
			
Foto 1: INSTALACION DE BARANDAS DE METAL		Foto 8: INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA Y LAMINA	
			
Foto 9: INSTALACION POLLETON		Foto 10: INSTALACION POLLETON	
			
Foto 11: FOTOGRAFIA EN ESTABLECIMIENTO		Foto 12: FOTOGRAFIA CON OPF Y DIRECTOR	

Firma del Presidente del Consejo de Padres de Familia



Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa

Pablo Roberto Guzmán Alvarado
ARQUITECTO
Colegiado: 7131