

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	SAYAXCHE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO CANTON ROTO VIEJO CARIBE RIO SALINAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17 - 10 - 0098 - 43	FECHA:	4/03/2024



Foto 1: Vista de la parte interior del aula la madera deteriorado y esta callendo por pezados.




Foto 2: Vista en la parte exterior del techado, lámina completamente oxidada



Foto 3: Vista interior de las aulas de piso rustico, se levanta polvason cuando barren lo niños,



Foto 4: Vista de la otra aula con piso rustico, los cual los niños no pueden trabajar con materiales manipulables.



Foto 5: Vista de una de las 4 puertas de madera que se cambiará por metal.



Foto 6: Vista de las 4 ventanas de madera que se cambiará por metal.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPF



  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

