


HOJA 3/3

REGISTRO FOTOGRÁFICO

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	SAYAXCHE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LAS MUÑECAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-10-0101-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	14 DE MARZO 2024
			
<p>Foto 1: FOTOGRAFÍA PANORÁMICA DEL ESTABLECIMIENTO.</p>		<p>Foto 2: LOS BAÑOS MUESTRAN DAÑOS EN LA ESTRUCTURA DE MADERA Y FILTRACIONES EN LAS LÁMINAS.</p>	
			
<p>Foto 3: LA LETRINA DE CONCRETO ESTÁ FRACTURADA Y LA PINTURA DEL BAÑO ESTÁ EN MAL ESTADO.</p>		<p>Foto 4: LA ESTRUCTURA DE LA COCINA, LA MADERA SE ENCUENTRA HUMEDA Y LAMINAS CON FILTRACIONES.</p>	
			
<p>Foto 5: Ingreso del establecimiento</p>		<p>Foto 6: FOTOGRAFIA CON DIRECTOR Y OPF AL TERMINAR VISITA DE CAMPO</p>	

  
 Firma y sello del Presidente de la OPF

Pablo Roberto Guzmán Alvarado  
 ARQUITECTO  
  
 No. de Colegiado: 7131  
 Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa