

HOJA 3/3

REGISTRO FOTOGRÁFICO			
DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	SAYAXCHE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL MIRADOR
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-10-0107-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	14 DE MARZO 2024
 <p>Foto 1: EN LAS CLASES (A, B Y C), FALTAN PUERTAS Y MARCOS DE VENTANAS DE METAL.</p>		 <p>Foto 2: LAS PUERTAS DE LOS BAÑOS ESTÁN EN MAL ESTADO: LA MADERA ESTÁ DETERIORADA, CARECEN DE CHAPA Y LAS BISAGRAS ESTÁN DAÑADAS.</p>	
 <p>Foto 3: EN LAS AULA (D), EL SUELO PRESENTA CONCRETO VISIBLE Y AGUJEROS EN ESTADO DETERIORADO.</p>		 <p>Foto 4: EL ESTADO DE LA PINTURA EN EL AULA AULA (D) ES DEFICIENTE.</p>	
 <p>Foto 5: INGRESO Y EL INICIO DE LA VISITA AL ESTABLECIMIENTO.</p>		 <p>Foto 6: FOTOGRAFIA CON DIRECTOR Y OPF AL TERMINAR VISITA DE CAMPO.</p>	

[Handwritten Signature]



Firma y sello del Presidente de la OPF

Pablo Roberto Guzmán Alvarado
ARQUITECTO
Colegiado: 7131

[Handwritten Signature]

Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa