

REGISTRO FOTOGRAFICO			
DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	SAYAXCHE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LA MONTERIA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-10-0110-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	12 DE MARZO 2024



Foto1: FOTOGRAFÍA PANORÁMICA DEL ESTABLECIMIENTO.



Foto 2: FACHADA DE AULA (A)



Foto 3: TECHO DE AULA (A), TECHO DE LAMINA CON AGUJEROS Y ESTRUCTURA EN MAL ESTADO.




Foto 4: BAÑOS EN MAL ESTADO CON LETRINA DE CONCRETO.



Foto 5: INGRESO AL ESTABLECIMIENTO.



Foto 6: FOTOGRAFÍA CON EL DIRECTOR Y OPF AL TERMINAR LA VISITA DE CAMPO.

*[Handwritten Signature]*  
Firma y Sello del Presidente de la OPF

*[Handwritten Signature]*  
Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa

Pablo Roberto Guzmán Alvarado  
ARQUITECTO  
Colegiado: 7131