

HOJA 3/4

REGISTRO FOTOGRAFICO			
DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	SAYAXCHE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LOS ENCUENTROS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-10-0118-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	11 DE MARZO 2024




Foto1: FACHADA DE ESTABLECIMIENTO.




Foto 2: LAS AULAS A Y B TIENEN PLAFONERAS EN MAL ESTADO Y GASNEONES QUEMADOS




Foto 3: EN LAS AULAS A Y B, LAS MALLAS DE LAS VENTANAS ESTÁN DETERIORADAS Y PRESENTAN ÓXIDO.



Foto 4: PUERTA DE BAÑOS DE MADERA, PRESENTA DETERIORO Y NO TIENEN CERRADURA.



Foto 5: EN LA COCINA, LAS VENTANAS CARECEN DE MARCOS METÁLICOS EN SUS VANOS



Foto 6: LA COCINA NO CUENTA CON UNA MESA DE PREPARACIÓN DE ALIMENTOS.

CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA
CASERIO LOS ENCUENTROS

Firma y sello del Presidente de la OPE

Pablo Roberto Guzmán Alvarado
ARQUITECTO
Colegiado: 7131

Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa

REGISTRO FOTOGRAFICO

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	SAYAXCHE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LOS ENCUENTROS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-10-0118-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	13 DE MARZO 2024



Foto 7: ENTRADA AL ESTABLECIMIENTO Y COMIENZO DE INSPECCIÓN.



Foto 8: FOTOGRAFIA CON DIRECTOR Y OPF AL TERMINAR VISITA DE CAMPO

SIN FOTOGRAFIA

Foto 9:

SIN FOTOGRAFIA

Foto 10:

SIN FOTOGRAFIA

Foto 11:

SIN FOTOGRAFIA

Foto 12:



Firma y sello del Presidente de la OPF

Pablo Roberto Guzmán Alvarado
ARQUITECTO
Colegiado: 7131

Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa