

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Patén	MUNICIPIO:	Sayaxché
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Flor de la Selva
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-10-0124-43	FECHA:	



Foto 1: Techo



Foto 2: Estructura y Cableado Eléctrico



Foto 3: PISO



Foto 4: PISO



Foto 5: Ventanas



Foto 6: Ventanas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia

ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA
CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA
CASERIO FLOR DE LA SELVA
SAYAXCHÉ, PETÉN

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

