



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SAYAXCHÉ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO FLOR DE LA SELVA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-10-0124-43	FECHA:	23/04/2024



Foto 1:

Techo Foto 2




Foto 2:

Foto 1



Foto 3:




Foto 4:



Foto 5:



Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la ORSELVA
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA
CASERIO FLOR DE LA SELVA
SAYAXCHE, PETÉN


Firma y Sello Director Centro Educativo Público


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SAYAXCHÉ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO FLOR DE LA SELVA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-10-0124-43	FECHA:	23/04/2024




Foto1:



Foto 2:




Foto 3:




Foto 4:

* correcta foto 4



Foto 5:

Foto 3




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]
Firma y Sello del Presidente de la OPE
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA
CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA
CASERIO FLOR DE LA SELVA
SAYAXCHÉ, PETÉN

[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público
