



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SAYAXCHÉ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO FLOR DE LA SELVA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-10-0124-43	FECHA:	25/04/2024



Foto 1:  
*Techo*



Foto 2:



Foto 3:




Foto 4:




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Handwritten Signature]*

ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA  
CONSEJO DE MADRES DE FAMILIA  
CASERIO FLOR DE LA SELVA  
SAYAXCHÉ, PETÉN

Firma y sello del Presidente de la OPEA SELVA

*[Handwritten Signature]*



Firma y Sello Director Centro Educativo Público