

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Sayaxche
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.D.P. ANEXA A E.O.R.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio El Porvenir
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-10-0157-42	FECHA:	31/05/2024



Foto1: En proceso de reparación de la puertas




Foto 2: En proceso la reparación del balcón.



Foto 3: En proceso para colocar el piso de granito



Foto 4: En proceso la reparación de los baños y lavamanos



Foto 5: En proceso la reparación eléctrica



Foto 6: En proceso la reparación de la porton

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Daniela Garrido Portela

Firma y sello del Presidente de la OPE



*[Handwritten Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

