

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Sayaxche
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.D.P ANEXA A E.O.R.M	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio El Porvenir
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-10-0157-42	FECHA:	18/06/2024



Foto1: Se le realizo mantenimiento a las puertas, sustitución de chpa



Foto 2: Se le realizo mantenimiento a balcones de metal mas malla




Foto 3: Sustitución de piso liso a piso de granito en las aulas




Foto 4: Sustitución de inodoro y Lavamanos





Foto 5: Sustitución de focos ahorradores, tomacorrientes dobles y plafonera



Foto 6: Mantenimiento a portones de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Sayaxche
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.OD.P. ANEXA A E.O.R.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio El Povenir
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-10-0157-42	FECHA:	18/06/2024



Foto1: Sustitución de malla en muro perimetra




Foto 2: Sustitución de pintura en las aulas

Foto 3:

Foto 4:

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Daniela Garrido Portela

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

