

REGISTRO FOTOGRÁFICO			
DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	SAYAXCHE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL SANTUARIO I
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-10-0175-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	13 DE MARZO 2024



Foto1: FACHADA PRINCIPAL DE ESTABLECIMIENTO.



Foto 2: EL TECHO DE LA COCINA PRESENTA UN AGUJERO.



Foto 3: LA CUBIERTA DE LÁMINA EN LA COCINA ESTÁ CORROÍDA Y TIENE FILTRACIONES.



Foto 4: EL SUELO DE LA COCINA ESTÁ EN MAL ESTADO, PRESENTA FISURAS Y LEVANTAMIENTOS.



Foto 5: ACCESO AL ESTABLECIMIENTO



Foto 6: FOTOGRAFIA CON DIRECTOR Y OPF AL TERMINAR VISITA DE CAMPO

Oliverio

Pablo Roberto Guzmán Alvarado
ARQUITECTO
Colegiado: 7131

Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa