

REGISTRO FOTOGRÁFICO

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SAYAXCHE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PARCELAMIENTO EL PINALITO
CODIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-10-0201-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	13 DE MARZO 2024



Foto 1: FACHADA PRINCIPAL DE ESTABLECIMIENTO.



Foto 2: EL ESTADO DEL SERVICIO DE BAÑOS ES PRECARIO Y SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO.



Foto 3: LETRINAS DE CONCRETO CON GRIETAS Y EL SUELO INCLINADO.



Foto 4: BAÑOS, LA ESTRUCTURA DEL TECHO ESTÁ DETERIORADA, CON VIGAS DE MADERA PODRIDA Y LÁMINAS QUE PRESENTAN FILTRACIONES.



Foto 5: BAÑOS, PUERTAS DE MADERA CON MEDIDAS INADECUADAS, EN MAL ESTADO Y SIN CERRADURA.



Foto 6: LA COCINA CARECE DE POLLETON Y MESA DE PREPARACIÓN DE ALIMENTOS.

Firma EORM

Firma y sello del Presidente de la ORE



Firma
Pablo Roberto Guzmán Alvarado,
ARQUITECTO
Colegiado: 7131

Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa

REGISTRO FOTOGRAFICO			
DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	SAYAXCHE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PARCELAMIENTO EL PINALITO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-10-0201-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	11 DE MARZO 2024
			
Foto 7: ACCESO AL ESTABLECIMIENTO.		Foto 8: FOTOGRAFIA CON DIRECTOR Y OPF AL TERMINAR VISITA DE CAMPO	
<div style="border: 1px solid black; width: 150px; height: 100px; margin: 0 auto; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <p>SIN FOTOGRAFIA</p> </div>		<div style="border: 1px solid black; width: 150px; height: 100px; margin: 0 auto; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <p>SIN FOTOGRAFIA</p> </div>	
Foto 9:		Foto 10:	
<div style="border: 1px solid black; width: 150px; height: 100px; margin: 0 auto; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <p>SIN FOTOGRAFIA</p> </div>		<div style="border: 1px solid black; width: 150px; height: 100px; margin: 0 auto; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <p>SIN FOTOGRAFIA</p> </div>	
Foto11:		Foto 12:	

[Handwritten Signature]

Firma y sello del Presidente de la CDF



Pablo Roberto Guzman Alvarado
ARQUITECTO
 Colegiado: 7131

Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa