



REGISTRO FOTOGRAFICO			
DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	SAYAXCHE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO EL TRIUNFO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-10-0203-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	11 DE MARZO 2024
			
Foto 1: EL ÁREA DE BAÑO PARA NIÑAS TIENE LA FALTA DE DOS INODOROS Y LA DIVISIÓN DE BAÑOS ES INADECUADA.		Foto 2: EL ÁREA DESIGNADA PARA EL BAÑO DE NIÑOS CARECE DE DOS INODOROS Y DIVISIONES ADECUADAS ENTRE LOS ESPACIOS.	
			
Foto 3: LA ESCUELA NO DISPONE DE UNA PILA PARA EL USO DE LOS NIÑOS.		Foto 4: AULA (C), LA ESTRUCTURA DEL TECHO ESTÁ DETERIORADA, CON VIGAS DE MADERA PODRIDA Y LÁMINAS QUE PRESENTAN FILTRACIONES.	
			
Foto 5: INGRESO AL ESTABLECIMIENTO.		Foto 6: FOTOGRAFIA CON DIRECTOR Y OPF AL TERMINAR VISITA DE CAMPO.	

Firma y sello del Presidente de la CEE



Pablo Roberto Guzmán Alvarado  
ARQUITECTO  
Colegiado: 7131



Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa