

REGISTRO FOTOGRÁFICO

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	SAYAXCHE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO ROTO NUEVO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-10-0212-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	14 DE MARZO 2024



Foto 1: FACHADA PRINCIPAL DEL ESTABLECIMIENTO.



Foto 2: BATERÍA DE BAÑOS EN MAL ESTADO E INUTILIZABLE.



Foto 3: LA LETRINA DE CONCRETO PRESENTA FRACTURAS.



Foto 4: AULAS, LAS PUERTAS DE METAL TIENE BISAGRAS EN MAL ESTADO Y PASADORES QUE NO OFRECEN SEGURIDAD ADECUADA.



Foto 5: INGRESO AL ESTABLECIMIENTO PARA REALIZAR LA VISITA DE CAMPO.



Foto 6: FOTOGRAFIA CON DIRECTOR Y OPF AL TERMINAR VISITA DE CAMPO.

Firma del Presidente de la OPA

Pablo Roberto Guzmán Alvarado
 ARQUITECTO
 Colegiado: 7131

Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa