



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Sayaxché
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP Anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Nueva Jerusalem
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-10-0216-42	FECHA:	16/04/2024



Foto 1: vista del módulo, se aprecia que necesita un cambio de techo.



Foto 2: vista del módulo, se observa la necesidad del cambio de estructura.




Foto 3: vista del módulo, se ve la necesidad de cambio de balcones.




Foto 4: vista del módulo, se observa la necesidad de cambio de puertas.




Foto 5: vista del módulo, se observa la necesidad de un cambio de tinaco.



Foto 6: vista del módulo, se ve la necesidad de un cambio de lavamanos.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

wendy menendez de la c...
Firma y sello del Presidente de la OFE



[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

Escuela Oficina
Caserío Nueva Jerusalem
Sayaxché, Petén