



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Sayaxché
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP Anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Nueva Jerusalem
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-10-0216-42	FECHA:	24/04/2024



Foto1: vista del modulo, se cambio el techo por deterioro del techo anterior.




Foto2: vista del modulo, se realizó el cambio de estructura de madera a estructura metalica por deterioro.



Foto 3: vista del modulo, se cambiaron los balcones de antes por deterioro y se colocaron balcones de metal.




Foto 4:




Foto 5: se realizó el cambio de tinaco anterior por deterioro y roturas.




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p><i>wendy menendez de la cruz</i> Firma y sello del Presidente de la OPF</p>		<p><i>[Signature]</i> Firma y Sello Director/a del Centro Educativo Público</p>	<p>Escuela Oficial Rural Mixta Caserío Nueva Jerusalem Sayaxché, Petén</p>
--	--	---	--