



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SAYAXCHÉ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Básica - I.N.E.B.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cooperativa Mario Mendez Montenegro
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-10-0244-45	FECHA:	5/04/2024



Foto 1: techo Primera aula




Foto 2: Techo segunda aula



Foto 3: Techo tercera aula




Foto cuarta aula



Foto 5: Corredor






Foto 6: Sistema Eléctrico defectuoso

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la Cooperativa




Firma y Sello Director Centro Educativo Público