



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-12:
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Sayaxché
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto nacional de educación básica	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cooperativa mario mendez montenegro
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-10-0244-45	FECHA:	13/05/2024



Foto 1: Aula 1 finalizada



Foto 2: Aula 2 finalizada



Foto 3: Aula 3 finalizada



Foto 4: Aula 4 Finalizada




Foto 5: Corredor Finalizado



Foto 6: Sistema electrico instalado en todas las aulas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF


Firma y Sello Director del Centro Educativo Público

