

REGISTRO FOTOGRÁFICO			
DEPARTAMENTO	PETEN	MUNICIPIO	SAYAXCHE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	PARCELAMIENTO SAN FRANCISCO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	17-10-0267-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN	15 DE MARZO 2024



Foto 1: ENTRADA PRINCIPAL DEL ESTABLECIMIENTO.



Foto 2: EL TECHO DE LÁMINA DE LA COCINA MUESTRA FILTRACIONES Y CORROSIÓN EN TODA SU EXTENSIÓN.



Foto 3: LA ESTRUCTURA DE LA COCINA ESTÁ DETERIORADA Y CON HUMEDAD.



Foto 4: LOS MUROS DE LA COCINA MUESTRAN DETERIORO, LO QUE GENERA INSEGURIDAD.



Foto 5: ARRIBO Y COMIENZO DE LA INSPECCIÓN EN EL ESTABLECIMIENTO.



Foto 6: FOTOGRAFÍA CON EL DIRECTOR Y OPF AL CONCLUIR LA VISITA DE CAMPO.

PARCELAMIENTO SAN FRANCISCO  
ORGANIZACIÓN DE PADRES DE  
FAMILIA - OPF - DE LA E.O.R.M  
- SAYAXCHÉ, PETÉN

*Maria Dolores Cruz 9519*

*Pablo Roberto Guzmán Alvarado*  
**ARQUITECTO**  
Colegiado: 7137

Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa