

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE			
DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	SAYAXCHE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL TAMARINDO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-10-0293-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	16/07/2024



Foto 1: REMOZAMIENTOS AULA



Foto 2: REMOZAMIENTO EN COCINA



Foto 3: LEVANTADO DE MURO Y MATERIALES



Foto 4: LEVANTADO DE MURO



Foto 5: LEVANTADO DE MURO



Foto 6: LEVANTADO DE MURO Y MATERIALES

marleni Bran

Firma y sello del Presidente de la OPF



Pablo Roberto Guzmán Alvarado

Firma, Sello y sello del Coordinador de Campo del Programa



PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS
CON FINANCIAMIENTO EXTERNO

PRA-FOR-90
Versión 4

HOJA 2/2

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	SAYAXCHE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL TAMARINDO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-10-0293-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	16/07/2024
			
Foto 1: MATERIALES DE CONSTRUCCION		Foto 8: LEVANTADO DE MURO	
			
Foto 9: LEVANTADO DE MURO		Foto 10: LEVANTADO DE MURO	
			
Foto 11: FOTOGRAFIA EN ESTABLECIMIENTO		Foto 12: FOTOGRAFIA CON OPF Y DIRECTOR	

marleni Bran

Firma y sello del Presidente de la OPF



Pablo Roberto Guzmán Alvarado

ARQUITECTO

Colegiado: 1131

Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa