




PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS
CON FINANCIAMIENTO EXTERNO

PRA-FOR-90
Versión 4

HOJA 1/2

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE			
DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	SAYAXCHE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LOS OLIVOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-10-0304-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	16/07/2024
			
Foto 1: INSTALACION DE TOP DE CONCRETO Y POLLETON		Foto 2: INSTALACION DE TOP DE CONCRETO Y POLLETON	
			
Foto 3: INSTALACION BALCON DE METAL		Foto 4: INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA	
			
Foto 5: INSTALACION DE LAMINA Y COSTANERAS		Foto 6: INSTALACION BALCON DE METAL	
 Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia		 ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA CASERIO LOS OLIVOS SAYAXCHE PETEN	
		 Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa	



PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS
CON FINANCIAMIENTO EXTERNO

PRA-FOR-90
Versión 4

HOJA 2/2

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE			
DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	SAYAXCHE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LOS OLIVOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-10-0304-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	16/07/2024



Foto 1: INSTALACION BALCON DE METAL



Foto 8: INSTALACION BALCON DE METAL FINALIZADA



Foto 9: INSTALACION BALCON DE METAL



Foto 10: INSTALACION BALCON DE METAL




Foto 11: FOTOGRAFIA EN ESTABLECIMIENTO



Foto 12: FOTOGRAFIA CON OPF Y DIRECTOR


Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia




Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa

Pablo Roberto Guzmán Alvarado
ARQUITECTO
Colegiado: 7131