

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Sayaxché
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Caribe Río Salinas ✓
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-10-0317-43 ✓	FECHA:	25/09/2024



Foto1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26 ✓



Foto 2: Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal ✓



Foto 3: Fabricación e instalación de ventana-balcon de metal ✓




Foto 4: Pintura en muros exteriores e interiores ✓




Foto 5: Sustitución de Puerta ✓



Foto 6: Sustitución de Puerta ✓

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


**E.O.R.M. CASERIO CARIBE
RÍO SALINAS
CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA
SAYAXCHE, PETÉN**
 Firma y sello del Presidente de la OPF


 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

