





PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS
CON FINANCIAMIENTO EXTERNO

HOJA 3/3

REGISTRO FOTOGRÁFICO			
DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	SAYAXCHE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LA CEIBA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-10-0319-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	17 DE MARZO 2024
			
Foto 1: UNA IMAGEN PANORÁMICA DEL ESTABLECIMIENTO.		Foto 2: LAS AULAS B Y C MUESTRAN FILTRACIONES EN LA LÁMINA Y ESTÁN CORROÍDAS EN SU TOTALIDAD.	
			
Foto 3: AULA (A) PRESENTA FILTRACIONES DE AGUA.		Foto 4: FOTOGRAFÍA DEL INGRESO AL ESTABLECIMIENTO Y EL COMIENZO DE LA VISITA DE CAMPO.	
		<p>SIN IMAGEN</p>	
Foto 5: FOTOGRAFÍA Y OPF CON EL DIRECTOR AL CONCLUIR LA VISITA DE CAMPO.		Foto 6:	

COMITE CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. SAYAXCHE, PETEN
 PRESIDENTE
 OS...
 Firma y Sello del Presidente de la OPF

PABLO ROBERTO GUZMÁN ALVARADO
 ARQUITECTO
 Colegiado: 7131
 Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa