



PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS  
CON FINANCIAMIENTO EXTERNO

PRA-FOR-90  
Versión 4

HOJA 1/2

REGISTRO FOTOGRAFICO DE AVANCE

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	SAYAXCHE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PARCELAMIENTO TIERRA LINDA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-10-0323-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	16/07/2024
			
Foto 1: REMOZAMIENTOS EN COCINA		Foto 2: REMOZAMIENTO EN COCINA	
			
Foto 3: INSTALACION DE PISO EN COCINA		Foto 4: INSTALACION DE AZULEJO EN TOP	
			
Foto 5: REPELLO GRIS EN COCINA		Foto 6: REMOZAMIENTO EN MURO PERIMETRAL Y PORTON DE INGRESO	

Lilian ortega



Firma y sello del Presidente de la OBF

Pablo Roberto Guzmán Alvarado

Firma, Sello y No. de Colección del Evaluador de Campo del Programa

Colección: 7131



PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS  
CON FINANCIAMIENTO EXTERNO

PRA-FOR-90  
Versión 4

HOJA 2/2

REGISTRO FOTOGRAFICO DE AVANCE			
DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	SAYAXCHE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PARCELAMIENTO TIERRA LINDA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-10-0323-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	16/07/2024



Foto 1: REMOZAMIENTO EN PORTON DE INGRESO



Foto 8: INSTALACION DE POLLETON



Foto 9: TOP CON AZULEJO



Foto 10: PINTURA EN FINALIZADA EN COCINA



Foto 11: FOTOGRAFIA EN ESTABLECIMIENTO



Foto 12: FOTOGRAFIA CON OPF Y DIRECTOR

Lilian Ortega



Firma y sello del Presidente de la OPF

Pablo Roberto Guzman Alvarado

Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa

Colegiado: 7131