

HOJA 3/3

REGISTRO FOTOGRÁFICO

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	SAYAXCHE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO NUEVA JERUSALEM.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-10-0324-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	17 DE MARZO 2024



Foto 1: EL SUELO DE LAS AULAS Y EL PASILLO PRESENTAN FRACTURAS O LEVANTAMIENTO.




Foto 2: LOS MARCOS DE LAS VENTANAS DE LAS AULAS MUESTRAN GRIETAS Y HUMEDAD EN LA MADERA.



Foto 3: LAS PUERTAS DE LOS BAÑOS TIENEN BISAGRAS EN MAL ESTADO Y NO CUENTAN CON CERRADURA.



Foto 4: LAS PUERTAS DE MADERA EN LAS AULAS ESTÁN FRACTURADAS Y LOS MARCOS ESTÁN ROTOS.



Foto 5: PROCEDIMIENTO DE INGRESO Y COMIENZO DE LA VISITA AL ESTABLECIMIENTO.



Foto 6: FOTOGRAFIA CON DIRECTOR Y OPF AL TERMINAR VISITA DE CAMPO.



wendymendezdelacruz

Firma y sello del Presidente de la OPF

Pablo Roberto Guzmán Alvarado
ARQUITECTO
Colegiado: 7131

Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa