



Ministerio de Educación

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Sayaxche
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío San Juan Acul
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-10-0328-43	FECHA:	4/07/2024



Foto1: Se observa la colocación de láminas nuevas




Foto 2: Colocacion de lámina y nueva estructura




Foto 3: Mantenimiento y colcación de puertas nuevas



Foto 4: Sustitución de persianas en mal estado



Foto 5: Inicio de la sustitución del piso de torta.



Foto 6: desmonte de lamparas en mal estado e Instalación de nuevas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Karla Gatzin Cortiz

Firma y sello del Presidente de



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

