

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Sayaxché
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío San Juan Acul
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-10-0328-43	FECHA:	4/07/2024



Foto1: Cubierta de lámina nueva




Foto 2: Lámina y estructura nueva




Foto 3: Mantenimiento y puertas nuevas.




Foto 4: Mantenimientos y vidrios nuevos.



Foto 5: Torta de concreto terminada.




Foto 6: Lámparas nuevas y sistema eléctrico reparado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Kexla Guatzin Ortiz
Firma y sello del Presidente de la OPF

[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

