

REGISTRO FOTOGRÁFICO			
DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	SAYAXCHE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL NACIMIENTO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-10-0335-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	12 DE MARZO 2024



Foto1:VISTA PANORÁMICA DEL ESTABLECIMIENTO.



Foto 2: FACHADA DE AULA (A)



Foto 3: AULA (A), SALÓN CON LÁMINA DETERIORADA Y FILTRACIONES.



Foto 4: AULA (A), LA ESTRUCTURA DE ACERO EXHIBE DEFORMACIONES Y CORROSIÓN.



Foto 5: INGRESO AL ESTABLECIMIENTO CON EL DIRECTOR DE LA ESCUELA Y OPF.



Foto 6: FOTOGRAFIA CON DIRECTOR Y OPF AL TERMINAR VISITA DE CAMPO

Ricardo [Signature]
Firma y Sello del Presidente de la OPF



Pablo Roberto Guzmán Alvarado
ARQUITECTO
Colegiado: 7131
Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa