



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**


PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Sayaxché
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM BARRIO EL CENTRO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio el Centro, Sayaxché, Petén
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-10-0336-43	FECHA:	15/03/2024



Foto 1: vista lateral del salon de usos multiples del centro educativo que es utilizado tambien como centro de acopio o albergue temporal segun la necesidad



Fotografía 2: vista del ingreso principal del salon de usos multiples del centro educativo



Foto 3: vista interior, se aprecia que algunas plafoneras se encuentran en mal estado




Foto 4: la estructura portante de madera se encuentra en buen estado




Foto 5: las tijeras de madera se encuentran en buen estado




Foto 6: la iluminación interna se debe sustituir, se reemplazaran algunas plafoneras

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p><i>Lidia maria chel cad</i> Firma y sello del Presidente de la OPF</p>	<p>ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA Consejo de Padres De Familia BARRIO "EL CENTRO" SAYAXCHÉ, PETÉN</p>	<p><i>[Firma]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>	
-------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------	--