

HOJA 3/3

REGISTRO FOTOGRÁFICO			
DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	SAYAXCHE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA TIERRA BLANCA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-10-0424-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	14 DE MARZO 2024




Foto1: FOTO PANORÁMICA DE LA ESCUELA.




Foto 2: EL MÓDULO DE BAÑOS CARECE DE INODOROS.



Foto 3: MODULO DE BAÑOS, NO CUENTA CON DIVISIONES NI CUBIERTA.



Foto 4: INGRESO Y EL INICIO DE LA VISITA AL ESTABLECIMIENTO.




Foto 5: FOTOGRAFIA CON DIRECTOR Y OPF AL TERMINAR VISITA DE CAMPO.



Foto 6:

Firma y sello del Presidente de la OPF

Pablo Roberto Guzmán Alvarado
 ARQUITECTO
 Colegiado: 7131
 Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa