

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Sayaxché
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Sepens
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-10-0465-43	FECHA:	23/10/2024



Foto 1: En esta fotografía se observa como realizaron el trabajo sustitución de láminas.



Foto 2: en esta fotografía se observa la parte de enfrente de la escuela y el trabajo en equipo



Foto 3: sustitución de soporte de madera




Foto 4: sustitución de láminas



Foto 5: trabajo en proceso




Foto 6: sustitución de puertas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p>Ima cuc xol</p> <p>Firma y sello del Presidente de la OPF</p>	<p><i>[Firma]</i></p> <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
--	--