

**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Sayaxché
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Sepens
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-10-0465-43	FECHA:	2/12/2024




Foto1: En esta fotografía se observa la parte de enfrente de la escuela



Foto 2: Aquí se observa la parte posterior de la escuela ya terminada



Foto 3: sustitución de estructura de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 4: Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal




Foto 5: sustición de balcones de metal



Foto 6: Sustitución de puertas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Irma *cu* x01  
Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Signature]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

