

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	SAYAXCHE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SEPENS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-10- 0465-43	FECHA:	25/09/2024



Foto 1: En esta fotografía se puede observar la parte exterior de la escuelita.



Foto 2: En esta foto se observa la parte posterior de la escuelita de parvulo.



Foto 3: En esta fotografía se puede evidenciar la parte interior del techo.



Foto 4: Aquí se puede ver la otra parte del techo en la parte de atrás



Foto 5: En esta foto se muestra la otra parte exterior de las aulas.



Foto 6: Aquí se evidencia la puerta en malas condiciones.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Irma cucxol

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

